

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-086


致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于西沟区域 A3#地块桩基础浇筑质量问题

内容:

6月27日上午,监理单位及总包单位在西沟区域现场巡查时发现, A3#地块支架桩基础浇筑多处桩帽预留长度不符合图纸设计要求, 具有严重质量隐患, 现要求你方立即对不符合要求的桩孔进行整改, 重新组织对浇筑作业工人进行技术交底, 防止再次出现此类事件。



请贵单位在收到本通知后立即进行整改, 限 2 日内将整改结果书面回复我方。请贵单位对此事予以高度重视, 并认真履行整改责任。同时, 希望贵单位在今后的工作中, 能够严格遵守施工规定, 确保项目质量, 共同推进项目的顺利进行。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期:

填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。