

# 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

## 监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-121

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 对侧站所有电缆线管口上毛刺未处理干净事宜

内容:

2024 年 8 月 31 日, 监理单位及总包单位在对侧站检查电缆线穿管作业时, 发现所有电缆线管口存在毛刺未处理干净的情况。

为了避免上述问题的发生, 现要求所有人员在穿电缆线之前, 必须将电缆线管口上的毛刺处理干净, 确保电缆线敷设工作的顺利进行和工程质量安全。

望贵单位高度重视此次质量问题, 严格按照要求进行整改, 确保工程质量, 并在 2 日内将整改结果书面回复我监理部。

后附相关问题照片

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。

附：ZHJL-JLTZ-PL-121 现场相关问题照片

