

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-130

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于洪池 29、30 地块材料进场验收相关事宜

问题概述:

2024 年 9 月 21 日建设单位、监理单位及总包单位对洪池 29 地块材料进场验收时发现存在诸多亟需解决的问题。

验收过程中发现:

- 1、单立柱 1 焊缝处焊渣清理不到位。
- 2、单立柱 1 镀锌层厚度别区域局部厚度不足 80% 平均厚度。
- 3、单立柱 2 表面镀锌残留物未清理。
- 4、单立柱 1、单立柱 2 表面毛刺、锐边现象严重

请贵单位收到本通知后立即对洪池 29、30 地块所有进场材料进行全面的自检复查。对于发现的不合格材料,请严格按照合同约定及行业规范,立即清除出场。限 2 个 工作日内将整改结果书面回复监理项目部。

请贵单位在今后的施工过程中,进一步加强对材料进场的质量控制,确保所有材料均符合设计要求及国家相关标准,避免类似问题再次发生。

项目监理机构(章)

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期:



附件：ZHJL-JLTZ-PL-130

