

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-137

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于洪池 31 箱变基础钢筋绑扎相关事宜

问题概述:

2024 年 10 月 6 日监理单位在对洪池日常巡查时发现存在诸多亟需解决的问题。

巡查过程中发现:

- 1、洪池 31 箱变箍筋间距不符合图纸要求。
- 2、洪池 31 箱变基础构造柱钢筋未满扎。
- 3、洪池 31 箱变构造柱使用不符合尺寸的箍筋。

现要求贵单位收到本通知后立即对洪池地块所有箱变基础进行全面的自检复查,并严格按照图纸及设计要求进行整改。

请贵单位对此事予以高度重视,并认真履行整改责任。同时,希望贵单位在今后的工作中,能够严格遵守施工规定,确保项目质量,共同推进项目的顺利进行。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期:

填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。



箍筋间距不符合图纸要求



构造柱钢筋未满扎



构造柱使用不符合尺寸的箍筋



构造柱使用不符合尺寸的箍筋