

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-150

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)


抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)



主题:

2024 年 11 月 5 日建设单位、监理单位及总包单位对东郑 18 区验收整改后还存在以下质量问题:

后续复验如发现同样的问题, 将严重考核。

整改内容: 见下图



5	 18-10-8抱箍未紧	6	 18-10-15板下组件隐裂 (板子上无裂隙)
7	 18-10-10撑托间距大, 螺丝没拧紧	8	 18-10-4
9	 18-10-9抱箍未紧	10	 18-10-9对穿未打紧

11		12	
13		14	
请贵单位按照上述问题立即消缺整改。 请贵单位在收到本通知后进行立即整改，限<u>3个</u>工作日内将整改结果书面回复监理项目部。  项目监理机构（章） 专业监理工程师 总监理工程师 日期：2018/11/5			

填报说明：本表一式 2 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。