

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-162

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)


主题: 2024 年 12 月 7 日建设单位、监理单位及总包单位在洪池 31 区巡视检查过程中发现以下问题:

整改内容: 见下图


1



2




3




4




5



6



7



8





9



10









27



28



29



30




31



32



33	 31-4-6立柱螺母未出丝	34	 31-4-2立柱螺母未出丝
35	 31-3-23立柱缺少螺母且未出丝 (整组)	36	 31-3-24立柱螺母未出丝
37	 31-3-26两根立柱缺少螺母	38	 31-3-28两根立柱缺少螺母
39	 31-2-19立柱缺少螺母	40	 31-2-08 组件角度需调整

41		42	
43			
以上通病需自查整改，其余地块需同步自查消缺。 请贵单位按照上述问题立即消缺整改。 请贵单位在收到本通知后进行立即整改，限<u>2个</u>工作日内将整改结果书面回复监理单位。 项目监理机构（章）： 专业监理工程师：_____ 总监理工程师：_____ 日 期：2019.12.07			

填报说明：本表一式2份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。