

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-180

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于西沟 A5 地块支架安装相关问题

问题概述:

2025 年 1 月 13 日监理单位对西沟 A5 地块支架安装作业巡视检查中发现以下问题:

- 1、檩条连接处间距过大。
- 2、檩条连接处螺栓紧固率严重不足。

请贵单位收到本通知后立即对西沟 A5 地块进行自检复查, 确保在并网前完成以上问题整改, 不得影响并网。

请贵单位对此事予以高度重视, 并认真履行整改责任。同时, 希望贵单位在今后的工作中, 能够严格遵守施工规定, 确保项目质量, 共同推进项目的顺利进行。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期

填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。

附件：ZHJL-JLTZ-PL-180



檩条连接处间距过大



檩条连接处螺栓未紧固

