

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-182

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于洪池质量问题整改事宜

内容: 2025 年 2 月 16 日建设单位、总包单位、监理单位对洪池地块现场巡查发现以下问题:

- 1、逆变器进线电缆防火封堵未制作;
- 2、逆变器支架多处生锈;
- 3、逆变器下方 MC4 插头未紧固, 套管未制作防火封堵;
- 4、上下立柱螺栓未紧固;
- 5、斜梁弯曲;
- 6、逆变器标识标牌未粘贴。
- 7、30、31 地块檩条连接处未整改
- 8、30、31 地块立柱间斜拉筋未安装

现要求贵司对该区质量问题按照设计及规范相关要求进行全面检查、整改, 整改完成后报项目部复查, 确保工程质量。


附现场照片



1、逆变器进线电缆防火封堵未制作



2、逆变器支架多处生锈

	
3、逆变器下方 MC4 插头未紧固, 套管未制作防火封堵	4、上下立柱螺栓未紧固
	
5、斜梁弯曲	6、逆变器标识标牌未粘贴
	
7、30、31 地块檩条连接处未整改	8、30、31 地块立柱间斜拉筋未安装
请贵司在收到本通知后立即安排整改, 限在 3 日整改完成, 并将整改结果书面回复我方。 正衡电力工程监理有限公司 平陆县100MW农光互补光伏发电项目 监理单位 监理单位 项目监理机构 (章): 专业监理工程师: 王芳 总监理工程师: 高红林 日期: 2025. 2. 16	

填报说明: 本表一式____份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。