

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-183

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于西沟 2 地块质量问题整改事宜

内容: 2025 年 2 月 19 日监理工程师对西沟 2 地块现场巡查发现问题:

- 1、西沟 A5 地块斜撑不受力, 需更换抱箍;
- 2、现场多名施工人员未佩戴安全帽

现要求贵司对该区质量问题按照设计及规范相关要求进行全面检查、整改, 整改完成后报项目部复查, 确保工程质量。

附现场照片

	
1、斜撑不受力, 需更换抱箍	2、多名施工人员未佩戴安全帽

请贵司在收到本通知后立即安排整改, 限在 3 日整改完成, 并将整改结果书面回复我方。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期:

2025.2.19

填报说明: 本表一式 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。