

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-184

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于西沟、西沟 2 地块视频监控基础验槽相关事宜

内容: 2025 年 3 月 12 日监理工程师对西沟、西沟 2 地块视频监控基础验槽发现以下问题:

- 1、个别基坑深度不足;
- 2、多处基坑坑壁不平整

现要求贵司对西沟及西沟 2 地块所有视频监控基础进行自检, 自检合格后重新报项目部验收, 确保工程质量。

附现场照片



1、基坑深度不足



2、基坑坑壁不平整

请贵司在收到本通知后立即安排整改, 限在 3 日整改完成, 并将整改结果书面回复我方。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期:

2025.3.12

填报说明: 本表一式 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。