

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单


编号: ZHJL-JLTZ-PL-198



致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)


抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 2025 年 4 月 13 日监理单位及总包单位在阳朝 2 地块复验收过程中发现以下问题:


整改内容: 见下图



5	 36-1-4四平方电缆接触面	6	 36-1-4四平方电缆接触面
7	 36-1-22小黄线电缆 (4根)	8	 36-1-27黄粗线电缆
9	 36-1-21上次发现无电	10	 36-1-22小黄线电缆 (4根)

11	 36-1-25 压埋和电卡	12	 36-1-27 缺少斜撑 和上次一样未整改
13	 36-4-16 压埋和电卡	14	 36-4-16 压埋和电卡
15	 36-5-27 平方线需整理	16	 36-3 逆变器防火封堵掉管


17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



请贵单位按照上述问题立即消缺整改。

请贵单位在收到本通知后进行立即整改，限3个工作日内将整改结果书面回复我方。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

总监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式____份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。