

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单


编号: ZHJL-JLTZ-PL-204


致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 2025 年 4 月 21 日监理单位及总包单位在洪池 29、32 地块复验收过程中发现以下问题:

整改内容: 见下图





13	 29/07/22组串直流套 管穿不到位	14	 29/07/22连接螺母未 紧固
15	 3206逆变器 螺丝生 锈。	16	 部分拉杆 螺栓未露 丝

请贵单位按照上述问题立即消缺整改。
请贵单位在收到本通知后进行立即整改，限 3个 工作日内将整改结果书面回复我方。

项目监理机构（章）：
 专业监理工程师：平陆县100MWp农光互补光伏发电项目
 总监理工程师：高志标
 日期：2025.4.21

填报说明：本表一式____份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。