

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-031

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-031 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，
请予以复查。

详细内容见附件

施工单位（章）
项目经理：
日期：2024 年 03 月 13 日

检查结果：

已按要求整改

监理单位（章）
专业监理工程师：
总监理工程师：
日期：2024 年 03 月 13 日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。

存在问题	整改情况	整改照片
组串之间的接地黄绿线固定螺丝规格型号使用错误，螺丝长度过长抵至组件玻璃背板，导致部分组件玻璃背板破裂。	已清点排查破损组件并将破损的两块组件进行更换	
	对所有组串进行排查，更换组串之间的接地黄绿线固定螺丝	
敷设4平方直流电缆时，电缆上乱七八糟堆放杂物，存在安全隐患	已安排人员巡视场地，对直流电缆上的杂物进行清理，并对现场施工人员进行安全教育和技能培训，避免类似问题再次发生	