

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-132

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-132 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容见附件

施工单位（章）

项目经理：

日期：2024 年 09 月 25 日

检查结果：

整改完成。


监理单位（章）

专业监理工程师：


总监理工程师：

日期：2024 年 09 月 25 日


本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。




1 箱变围栏已整改



2 防火封堵已整改




3 防火包未填满已整改




4 桥架接地线螺丝生锈已整改



5 防火包未填满已整改




6 MC4 头已整改



132-7

7 毛刺未清清理已整改




132-8

8 电缆管防火封堵已整改




132-9


9 桥架封堵已整改




10 桥架封堵已整改




11 螺丝未紧已整改




12 压块倾斜已整改




13 缺少胶圈已整改



14 缺少防火封堵已整改




15 边压块倾斜已整改




16 压块倾斜已整改




17 檩条悬空已整改




18 连接件生锈已整改




19 桥架螺丝生锈已整改




20 背拉杆过长螺丝未紧已整改



21 螺丝顶组件已整改



22 檩条悬空已整改



23 檩条悬空已整改



24 拉杆过长螺丝无法紧已整改