监理工程师通知单

工程名称: 山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号: TYGF40-ZHJL-TZD-134

至: 通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由: 关于王吴 35KV 开关站宿舍地基施工质量事宜

通知内容:

2025年04月20日监理人员巡视王吴35KV开关站施工现场中,发现地圈梁施工存在严重不符合规范要求的问题。地圈梁不应直接坐落在松散泥土上,松散地基的均匀性、密实度及承载能力难以保证,易导致不均匀沉降,影响地圈梁及上部建筑结构安全,且不利于防潮防水,降低结构耐久性。

现要求总包单位立即停止相关违规施工作业:

- 1、地基处理,对松散地基进行夯实等处理,必要时采取换填等措施,确保地基达到规范要求的承载能力和稳定性。
- 2、设置垫层,在处理后的地基上按要求设置垫层,起到隔离、防潮等作用,为地圈梁 施工提供可靠基础。

针对上述问题,现要求总包单位立即进行整改,待完成自检合格后报监理项目部进行 复查,否则将按规定给予经济考核。

附照片



注:本表一式四份,由监理项目部填写,业主项目部存一份、施工项目部存一份,监理项目部存两份。

