

监理工程师通知回复单

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

编号：SDSH-XY-TDHFD-013

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 ZHJL-XY-TZD-AZ-013 的监理工程师通知后，已按要求完成了农户田其江、赵红、刘丹、朱啊亮逆变器防火封堵未做，支架、螺丝和接地片未做除锈，组串间线头未绑扎，压块倾斜未对齐，组件接地片未安装等整改工作，请予以复查。

详细内容：农户田其江、赵红、刘丹、朱啊亮逆变器防火封堵未做，支架、螺丝和接地片未做除锈，组串间线头未绑扎，压块倾斜未对齐，组件接地片未安装等问题整改。

附件：（见附图）

承包单位（章）：

项目经理：

日期：



项目监理机构复查意见：

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：_____


日期：_____

本表一式____份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各存


监理工程师通知回复单附页

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-XY-TZD-AZ-013

朱啊亮整改照片 1



朱啊亮整改照片 2



朱啊亮整改照片 3



朱啊亮整改照片 4




赵红 1 整改照片 1




赵红 1 整改照片 2




赵红 1 整改照片 3



赵红 1 整改照片 4



监理工程师通知回复单附页



赵红整改照片 1



赵红整改照片 2



田其江整改照片 1



田其江整改照片 2



刘丹整改照片 1




刘丹整改照片 2

监理工程师通知回复单附页



刘丹整改照片 3



刘丹整改照片 4

