

监理工程师通知回复单

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

编号：SDSH-XY-TDHFD-027

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 ZHJL-XY-TZD-AZ-027 的监理工程师通知后，已按要求完成了 农户陆艳丽农户反应接地深度不够，接地扁铁与圆钢焊接处未除锈；下墙扁铁焊接处未除锈；电表箱下面未做防火封堵等整改工作，请予以复查。

详细内容：农户陆艳丽农户反应接地深度不够，接地扁铁与圆钢焊接处未除锈；下墙扁铁焊接处未除锈；电表箱下面未做防火封堵。

附件：（见附图）

承包单位（章）：

项目经理：孙杨廷

日期：2023.11.24

工程部

项目监理机构复查意见：

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：_____


日期：_____

本表一式____份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各存

监理工程师通知回复单附页

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-XY-TZD-AZ-027


陆艳丽整改照片 1



陆艳丽整改照片 2



陆艳丽整改照片 3



陆艳丽整改照片 4

