

监理工程师通知回复单

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

编号：SDSH-XY-TDHFD-030

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 ZHJL-XY-TZD-AZ-030 的监理工程师通知后，已按要求完成了农户于志勇 2 逆变器，电表箱未做防火封堵未做；接地扁铁未焊接使用铆钉固定；电缆引下墙未使用三通管；支架，扁铁，螺丝生锈；逆变器电表箱接地不符合要求；线缆未绑扎；组件损坏；部分未做防水，防水不符合要求；组件缝隙防水未做全；未安装压块和穿刺垫片等整改工作，请予以复查。

详细内容：农户于志勇 2 逆变器，电表箱未做防火封堵未做；接地扁铁未焊接使用铆钉固定；电缆引下墙未使用三通管；支架，扁铁，螺丝生锈；逆变器电表箱接地不符合要求；线缆未绑扎；组件损坏；部分未做防水，防水不符合要求；组件缝隙防水未做全；未安装压块和穿刺垫片。

附件：（见附图）

承包单位（章）：

项目经理：孙海磊

日期：2023.12.6

工程部

项目监理机构复查意见：

项目监理机构（章）：



专业监理工程师：_____

日期：_____

本表一式____份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各存

监理工程师通知回复单附页

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-XY-TZD-AZ-030

于志勇 2 整改照片 1	于志勇 2 整改照片 2
	
于志勇 2 整改照片 3	于志勇 2 整改照片 4