

监理工程师通知回复单

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

编号：SDSH-XY-TDHFD-031

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 ZHJL-XY-TZD-AZ-031 的监理工程师通知后，已按要求完成了农户王静逆变器处防火封堵未做好；逆变器下端软管未开孔；屋面防水开裂；螺栓螺母支架生锈；接地穿刺片未安装；所有扁铁焊接处未除锈；组件之间未打密封胶等整改工作，请予以复查。

详细内容：农户王静逆变器处防火封堵未做好；逆变器下端软管未开孔；屋面防水开裂；螺栓螺母支架生锈；接地穿刺片未安装；所有扁铁焊接处未除锈；组件之间未打密封胶。

附件：（见附图）

承包单位（章）：

项目经理：

日

期：



项目监理机构复查意见：

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：


本表一式 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各存

监理工程师通知回复单附页


工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XY-TZD-AZ-031

王静整改照片 1



王静整改照片 2



王静整改照片 3

