

监理工程师通知单

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏项目
编号：ZHJL-XY-TZD-AZ-034

主 送：安徽跨江电力工程有限公司

抄 送：新沂上电申宏新能源有限公司

内 容：关于监理方验收检查问题整改通知

2023 年 12 月 9 日，监理单位张望同业主单位张俊、徐进虎对已并网户魏云鹏、何凯丽、闻凤里、崔峻铭进行验收检查，发现以下问题：

- 1、防雷接地点只有一个
- 2、压块生锈
- 3、地脚螺栓生锈
- 4、压块松动未安装固定
- 5、组串下墙线管未使用三通
- 6、逆变器下端线管未开孔
- 7、接地圆钢埋深深度不够
- 8、搭火电缆固定在支架上
- 9、支架生锈
- 10、支架上螺丝生锈
- 11、组件之间板缝过大，且填缝胶质量太差
- 12、扁铁下墙未固定牢固

现要求你部收到整改通知后立即整改到位，分析原因，举一反三，加强现场质量管控，严格进行施工质量技术交底及学习，提高质量标准，确保工程质量。

以上问题及时整改，要求施工单位提供整改方案及期限，整改完成后回复《监理通知回复单》，逾期未整改或整改不到位按《发承包合同》相关质量考核要求给予相应考核。

监理项目部


总/专业监理工程师：高立标

日期：2023年12月9日




本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部留存一份


图片 1




图片 2




图片 3




图片 4



图片 5




图片 6




图片 7


图片 8




图片 9



图片 10



图片 11



图片 12

