

监理通知单（质量）

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目 编号：AHST/XBGF-DDJL-TZ-015

致：中国水利水电第十工程局有限公司（施工项目部）：

抄送：广西来宾上禾通达新能源有限公司

事由：关于南泗王了村（户主韦燕）、南泗高龄村（户主罗德得）并网前现场存在的相关质量问题：

内容：

2023年9月6日，我监理部检查南泗王了村（户主韦燕）施工现场完成情况及整改落实情况时发现南泗王了村（户主韦燕）现场整改态度消极，对我监理部2023年8月24日签发的监理通知单（质量）012内容均未整改，现场仍存在以下问题：

- 1、组件压块未压实；
- 2、线管封堵不到位；
- 3、接地引下线未固定；
- 4、接地扁铁与立柱焊接工艺差；
- 5、支架斜梁私自焊接加长；
- 6、组件背面防水涂料未清理。

针对此类问题，我监理部现要求你单位自接收本通知单起3日内完成现场整改消缺工作，否则我监理部将根据工程建设管理制度相关条例进行经济考核。

另：若因此类问题造成相关损失由你单位全责承担。

上述问题见附图

项目监理机构（章）


总/专监理工程师（签字）：李少军

日期：2023.09.06

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。




附图一：



组件压块未压实



线管封堵不到位



接地引下线未固定



焊接工艺差

