

监理通知单（质量）

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目 编号：AHST/XBGF-DDJL-TZ-022

致：中国水利水电第十一工程局有限公司（施工项目部）：

抄送：广西来宾上禾通达新能源有限公司

事由：关于立柱焊接、立柱安装的相关质量事宜。

内容：

2023年10月15日，我监理部巡视检查施工现场时发现进场使用立柱均存在以下问题：

- 1、立柱底板加筋片焊接不规范（存在漏焊等情况）；
- 2、立柱底板加筋片焊接处焊渣未清理；
- 3、立柱底板加筋片焊接处未做防腐处理；（未涂刷红丹底漆，直接使用银粉漆）
- 4、立柱安装不规范。（预埋螺栓被切除）

针对上述问题，我监理部现要求你单位立即整改。此类问题若再次发生，我监理部将根据建设工程管理制度对你单位进行经济考核。

另：若因此类问题造成相关损失由你单位全责承担。

上述问题见下图

项目监理机构（章）

总/专监理工程师（签字）：[签名]

日期：2023.10.15

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各



扫描全能王 创建

附图:



立柱焊接不规范



焊接处焊渣未清理



焊接处未见防腐漆



预埋螺栓被切除

