

监理通知单（质量）

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目 编号：AHST/XBGF-DDJL-TZ-019

致：中国水利水电第十工程局有限公司（施工项目部）：

抄送：广西来宾上禾通达新能源有限公司

事由：关于寺山镇东瓜村户主黄龙读组件安装完成后组织报验但现场仍存在的相关质量问题。

内容：

2023年9月21日，我监理部收到你单位对寺山镇东瓜村户主黄龙读组件安装完成组织报验后对现场进行质量检查时发现以下问题：

- 1、现场组件压块不符合相关设计规范要求；
- 2、立柱安装不符合设计规范要求（立柱底板与楼面存在空洞现象）；
- 3、接地扁铁焊接处焊渣未清理、焊接不规范且焊接处防腐处理不符合设计规范要求。

针对此类问题，我监理部现要求你单位立即整改并加强现场“三检”制度管理及落实情况。

另：若因此类问题造成相关损失由你单位全责承担。

上述问题见附图

项目监理机构（章）

总/专监理工程师（签字）


日期：2023.9.21

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。




扫描全能王 创建


附图：




组件压块未压实



立柱安装不符合设计规范要求



接地扁铁焊接处焊渣未清理



接地扁铁焊接不符合设计规范要求

