

通知单

工程名称：中车威墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

编号：ZCQSY-ZHJL-TZD-002

致：中国能源建设集团浙江火电建设有限公司：（总包项目部）

事由：关于组件安装和直流线穿管质量问题

内容：监理于 2023 年 8 月 4 日上午在二联厂房屋顶检查组件安装质量，存在一下质量缺陷。

- 1、中压块与组件边框侧安装有缝隙不吻合现象。
- 2、边压块穿刺片安装不整齐。
- 3、组件 M4 头有拖地现象，M4 头暴露在组件中压间距中没有隐蔽在组件下面。
- 4、直流线穿管存在没穿到位置露线。

关于以上问题望总包单位监督整改。整改完成后报监理复查。（限 2 日内整改完成，此通知单需回复）

后附图片：

监理项目部（章）




总/专业监理工程师：田在欣

日期：2023 年 8 月 4 日

注 本表一式 3 份，业主项目部、监理项目部、施工项目部各存一份



扫描全能王 创建




中压块安装不吻合




边压穿刺片安装不周正



组件 M4 头拖地



M4 头暴露在组件中压间距中



直流线穿管存在没穿到位置露线



直流线穿管存在没穿到位置露线

