

工程考核单

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目编号：ZHJL-KHD-010


被罚单位	上海能辉科技股份有限公司
被罚项目	安全文明施工和施工质量
被罚金额（大写）	壹 万 元 整
罚款原因： 经现场巡视发现你施工单位存在以下违规行为： 1. 施工人员未戴安全帽：在施工现场，佩戴安全帽是一项基本的安全措施，用于保护头部免受坠落物体或其他意外伤害。未戴安全帽会增加施工人员受伤的风险。 2. 吸烟：在施工现场吸烟可能会引发火灾或其他安全隐患，特别是在涉及易燃材料或明火作业的情况下，业主和监理单位已多次提醒山上施工现场禁止吸烟仍然还在山上施工现场吸烟； 3. 使用截断钢筋的预埋管桩：预埋管桩通常应该使用完整的、符合规格要求的管桩，截断钢筋的管桩可能会影响其结构完整性和承载能力。 这些情况都涉及到施工安全和质量问题。为了确保施工的顺利进行和人员的安全，建议采取以下措施： 1. 强调安全意识：对施工人员进行安全培训，强调佩戴安全帽的重要性，并建立安全制度，确保所有人员在施工现场都遵守安全规定。 2. 禁止吸烟：在施工现场设立禁烟区，并加强对吸烟行为的监管，以减少火灾风险。 3. 确保施工质量：使用符合规格要求的预埋管桩，并对管桩的质量进行检查和验证，以确保其能够满足工程的需要。 该施工班组之前因为截断管桩钢筋的问题下发过停工令不允许浇筑今天仍然还在浇筑并还在使用已经截断的预埋管桩而该班组今天还有人在现场不戴安全帽还吸烟以上事情情节很恶劣，事情很严重； 现经业主要求对该施工班组处以人民币 10000 元大写人民币壹万元整的罚款，从工程结算款中扣除。施工现场安全和环境卫生是保障工程顺利进行和人员安全的重要因素，请严格遵守相关规定。后期出现任何质量问题有你们公司自行承担！ 希望贵司能够重视此次处罚，并认真对待项目管理工作，确保类似情况不再发生。	



后附问题照片:



项目监理部意见:

项目监理部 (章): 
总监理工程师: 费子尧
日 期: 2024.06.29

同意

建设管理单位意见 (章):
项目经理: 张伟
日 期: _____

本表一式 3 份, 由项目监理填报, 建设管理单位、送被奖 (罚) 单位各存 1 份

