


工程考核单

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目编号：ZHJL-KHD-122

被罚单位	上海能辉科技股份有限公司
被罚项目	青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目
被罚金额（大写）	伍 仟 元 整
事由：经现场巡视发现接地焊接存在以下质量问题： 1、跨接焊接搭接面未满足要求；施工人员说领导安排的就焊 6-7 公分； 2、焊接工艺不满足要求，有漏焊、夹渣、断焊现象； 3、跨接沟的深度不符合要求； 4、焊接质量不符合要求，有点把对穿螺丝一起焊上了，有点焊在斜撑抱箍上了； 5、未做防腐处理就直接刷银粉； 根据安全质量考核规定经研究决定，现对以上质量问题作出罚款大写人民币伍仟元的处罚决定。从工程款中扣除； 请你单位务必高度重视质量问题，认真做好技术交底，以上问题请停止继续施工立即整改，整改完成后通知监理及业主复查，待复查合格后方可继续施工。若再次发现类似质量问题，将加重处罚。	
项目监理部意见：	项目监理部（章）： 总监理工程师：张新勇 日期：2024.08.31
同意	建设管理单位意见：（章）： 项目经理：张新勇 日期：2024.08.31

本表一式 3 份，由项目监理填报，建设管理单位、送被奖（罚）单位各存 1 份



