

监 理 通 知 单

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

编号：YBYF-ZHJL-A07-002

致：中国中铁电气化局集团第一工程有限公司施工项目部

主题：

关于现场安全文明施工相关问题

内容：

我监理部在检查施工现场发现存在下列问题：

- 1、箱变基础接地扁铁焊工现场抽烟、灭火器失压、焊机未做接地；
- 2、管廊电缆支架焊接安全措施不足，无防火布；
- 3、管廊电缆桥架安装无高处作业证、安全带未高挂低用；

针对上述安全隐患问题，望施工方负责人要尽快抓紧落实整改，做好施工现场安全技术交底及安全管理工作，限 24 小时整改完成，整改自检自查合格后报监理部复查。

监理项目部(盖章)

总/专业监理工程师：徐文平

日期：2024年12月13日



注 本表一式_3_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存_1_份。

