

监 理 通 知 单

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

编号：YBYF-ZHJL-A07-005

致：中国中铁电气化局集团第一工程有限公司施工项目部

主题：

关于现场施工质量的相关问题

内容：

我监理部在检查施工现场发现存在下列问题：

- 1、A2 逆变器支架焊接处焊渣未处理直接刷防腐漆；
- 2、直埋电缆沟深度不符合设计图纸要求；

针对上述质量问题，要求施工单位按相关要求整改完成，整改自检自查合格后报监理部复查。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师：徐文平

日 期：2024 年 3 月 12 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

