

表 A.0.7 监 理 通 知 单

工程名称：华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-002

致 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司（施工项目经理部）：

事由：关于现场施工质量的问题

内容：

业主方与监理部现场检查发现，钢结构加固的焊接工序部分存在夹渣、焊瘤、气孔、咬边、虚焊、飞溅等质量缺陷与工程蓝图（图号：33-NC16101-T0101-01）图纸设计说明不符，要求你单位加强质量管理，杜绝此类事情发生，确保工程质量；

以上问题请及时整改并对已加固完成的区域进行质量缺陷排查处理，在进入下一项施工前如未及时整改闭环，出现任何问题由贵单位自行承担。

限三天之内回复

抄送：华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日期：2024.6.4

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、承包单位各一份。

问题照片

