

表A.0.7 监 理 通 知 单

工程名称：德必福宠物食品（滁州）有限公司 0.78MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：DBFCWSP-CZZH-TZD-C07-003

致：浙江华伏太阳能科技有限公司施工项目部

事由：组件安装及接地网施工质量问题

内容：经我单位监理人员于2025年05月02日现场巡查发现。


1、1号楼组件安装过程中部分组件安装出现波浪状，不符合设计要求，需立即整改。

2、2号楼接地网施工工艺不规范，及色带刷漆不符合规范要求，必须返工整改。

要求你单位对施工过程中发现的问题立即整改，否则不允许进入下道工序。

针对以上问题请贵公司接到通知后，以上问题即刻进行整改，整改后报我监理部进行复检，如有异议尽快与我监理部联系。

附图2张



项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师（签字）：周东

日期：2025年05月02日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。