

现场专题会议纪要

编号: 001

工程名称:大城县 15 兆瓦光伏发电项目
地点:大城县 15MW 光伏发电项目施工现场会议室
日期:2016 年 10 月 08 日 09:00
主题: 现场专题会议
与会人员:详见签到表
附件:会议签到表
页数: (正文+附件) 4 页
分发(由纪要编发单位制定): 各与会单位一份

会议内容

2016 年 10 月 08 日上午 09:00, 在大城县 15MW 光伏发电项目施工现场会议室, 召开了“关于保证条形基础混凝土浇筑质量”的现场专题会议。会议共 7 人参加。现将会议纪要记录如下:

中国葛洲坝集团电力有限责任公司:

项目部王东发言:

- (1) 光伏区条基浇筑时钢筋垫层要保证使钢筋处于固定、稳固状态;
- (2) 光伏区条基模板内地面要平整;
- (3) 钢筋绑扎发现问题应立即返工处理;
- (4) 光伏区条基预埋件应用水平尺测量平衡度, 误差不超过 1mm;
- (5) 施工作业应按样板工程方案执行;
- (6) 光伏区条基表面收光需加强;

项目部唐勇发言:

- (1) 现场已找到调整钢筋绑扎的办法, 发现未做到时可进行处罚;
- (2) 现场所有为尽做好事项立即解决;
- (3) 光伏区条基的表面收光和平整为重点。

常州正衡电力工程监理有限公司:

总监理工程师王智义发言:

- (1) 施工单位在施工前应对钢筋绑扎进行自检;
- (2) 钢筋绑扎不牢固, 端面不平整;
- (3) 光伏区条基模板内地面应压平;
- (4) 需确保光伏区条基模板内的钢筋处于合适位置;
- (5) 必须保证钢筋保护层厚度;
- (6) 必须保证预埋件的平衡度和位置符合图纸要求;
- (7) 光伏区条基混凝土表面抹平度应加强;
- (8) 光伏区条基的边棱需改进;
- (9) 现场施工人员应合理调配。

常州正衡电力工程监理有限公司

大城县 15 兆瓦光伏发电项目监理项目部

2016 年 10 月 08 日



会议签到表

序号	单位名称	日期	签字	备注
1	葛电	2016.10.8	王东	
2	葛电	2016.10.8	王东	
3	王东	2016.10.8	王东	
4	天沛	2016.10.8	王东	
5	天沛	2016.10.8	王东	
6	王东	2016.10.8	王东	
7	王东	2016.10.8	王东	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				