

会议纪要



工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目

会议地点	现场办公室	会议时间	辽阳县寒岭镇露家地光伏电站二期10MW项目 2024.09.19
会议主持人	王立波		
会议主题： 安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上次会议问题落实情况：本周施工完成情况 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 1、接地焊接 210 米，铺砂盖砖 200 米，回填 300 米，支架安装 25 组，组件安装 22 组，箱变检测完成一个，电缆耐压试验完成，钻孔 300，浇注 300.中间接头制作一个 下周计划： 1、未正常施工，施工单位未提供。 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 1、无 监理单位 1. 施工单位现场管理体系跟不上，应完善现场管理体系和质量管理体系，各方配合把质量提高一个层次。施工单位要严格按其制定的质量管理体系执行并落实到实际当中、控制好每到工序环节的衔接，把握正确施工工艺，减少消缺量，确保验收通过。 2. 请施工单位制定详细的、切实可行的施工进度计划并上报监理项目部，无特殊情况不得延期。 3 <u>施工单位应加强对特种作业人员资格的审查，不符合要求的不得上岗。施工单位现场技术员应对施工人员进行班前技术交底，并落实到每个工人。特殊工种要求持证上岗。尽快上报。</u> 4、做好施工资料的收集与报审，做到内业、外业同步。 该做的试验尽快送检。对通知单上的整改内容尽快整改，及时回复闭环。 5、做好现场施工交叉作业的安全管理工作，对每次进场的施工人员应进行三级安全教育， <u>送电前应</u> 将场区的接地做好，对安全风险较大的部位进行重点把控。 <u>杜绝一切安全事故的发生。</u> 6、施工单位人员应对现场成品注意保护。 7、电缆施工要严格按照设计规范要求施工，电缆头制作要规范，电缆沟铺砂盖砖要符合要求。按设			

计要求，所有直埋电缆必须铺砂盖砖，在施工前应把电缆沟内石块清理干净，电缆上下左右要有至少 10 厘米砂，电缆交叉处应按要求处理。接地焊接搭接面和焊接质量要符合要求。如野蛮施工所有质量问题有 你单位自己独立承担。望施工单位引起重视。 建设单位 1、在保证安全、质量的前提下、加快施工进度。 2、尽快完成施工资料的报送，要求内业、外业同步进行。 3、把握质量关，确保组件角度，电缆敷设质量，减少质量隐患。 4、天气转凉，要求施工单位恢复正常上班时间，缩短施工工期，力争在 9 月末全部结束。 6、电缆施工要严格按照设计规范要求施工，电缆头制作要规范，电缆沟铺砂盖砖要符合要求。经 验收后方能隐蔽。			
主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2018.9.19

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

常州正衡电力工程监理有限公司

会议签到表

日期: 2018. 1. 19.

[illegible]