

会议纪要

编号: PXLHS-JLHY-AQ-004

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

签发: 

会议地点	施工现场	会议时间	2017.5.29
会议主持人	申景鹏		
会议主题: 安全专题会议			
上次会议问题落实情况: 1、生产加工区: 1) 配电箱内临线接线方式不正确; (未整改) 2、升压站内: 1) 施工现场部分施工人员未佩戴安全帽; (未整改) 2) 高空作业施工人员未穿戴安全帽; (已整改) 3) 配电箱内接地线连接不规范, 配电箱架子不稳定; (已整改) 4) 现场接地扁钢焊接施工未预备灭火器; (未整改) 5) 施工现场吊装作业时未拉警戒线, 无管理人员现场指挥工作, 且安全员未在现场; (未整改) 3、光伏区: 1) 4号方阵混凝土灌注桩施工人员未佩戴安全帽; (已整改) 2) 5号方阵支架安装施工人员未佩戴安全帽; (已整改) 4、其他: 1) 施工现场车辆行驶速度偏快; (未整改)			
本次会议内容: 监理单位: 一、安全: 1、升压站内: 1) 现场临电使用混乱; 2、光伏区: 1) 施工工人未戴安全帽; 通过这次安全大检查, 反映出来的问题是: 各级管理部门对安全工作已开始重视了, 对提出的安全隐患, 已抓紧进行了整改, 使得施工现场安全隐患明显的减少了, 希望各单位再接再厉, 把安全工作放在首位, 争取做到无风险施工。			
主送单位	中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部、盘县中电电气光伏发电有限公司		



由 扫描全能王 扫描创建

抄送单位	中石化建设工程有限公司盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目施工项目部、四川津华建设有限公司盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目送出线路施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司盘县老黑山 50MWp 太阳能光伏电站项目监理项目部	发文时间	2017. 5. 29

