



全站防洪专项检查记录表

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

编号: PXLHS-PJ-057

施工单位	中建五洲工程装备有限公司		监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司	
检查时间	2019年6月26日		检查地点	升压站及光伏区	
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项				
检查内容	1、防洪应急物资储备。2、输水沟及电缆沟渠是否畅通。 3、升压站屋面是否漏水。4、光伏区排水情况，低洼区域是否积水。				
检查结果	1、升压站防洪物资储备到位。 2、升压站排水沟及电缆沟渠畅通无积水。 3、升压站屋面无漏水。 4、光伏区排水情况良好，沟渠畅通，低洼区域无积水。 5、光伏区各个区域均有少部分组件线、电缆外漏。				
处理措施	已要求施工单位尽快对外漏组件线、电缆进行重新辅土并做好保护。				
检查人			施工项目部 签收人/日期	 2019.6.26	
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____				
复查意见	复查人: _____ 日期: _____				

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》,“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。



扫描全能王 创建