

关于安全事故的通报及要求

5月2日中午在山东菏泽发生一起外线在放线、紧线施工中铁塔倾倒事故，此事故造成两死四伤的严重后果，根据现场照片分析可能是安全措施不到位引起。因此要求我工地外线放线、紧线施工要按规范施工，做好一切安全措施要求：

- 1、 施工时铁塔要在原有地基础增加拉线。
- 2、 施工前要有专人对地脚螺栓进行检查和紧固。
- 3、 砼基础强度要达到规范要求后进行铁塔组装和放线、紧线施工。
- 4、 综合楼脚手架立杆间距不符合施工规范要求的立即整改。
- 5、 综合楼脚手架要高于作业平台一步架。
- 6、 支架、光伏板安装移动脚手架超过 1.8 米使用安全带。
- 7、 总包要加大外线施工、综合楼施工和光伏区安装施工安全监管。

中地能源白水 20MW 光伏农业科技大棚电站监理项目部

2017年5月5日

