

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	偃师市产业集聚区 6MWp 分布式光伏发电项目
	文件名称	会议纪要

会 议 纪 要



项目名称: 偃师市产业集聚区 6MWp 分布式光伏发电项目

会议地点	偃师项目会议室	会议时间	2017年04月19日
会议主持人	徐发基	会议签到表附后	
会议主题: 屋顶安全专题例会			
会议内容: 为确保施工厂区建筑的完好和安全, 保持建筑物的清洁和美观, 维护业主的合法权益, 在施工时, 须遵守以下规定: 一、施工前: 1、对于新来人员, 要及时进行三级安全教育培训, 合格后方可作业。 2、施工人员在上班前进行安全技术交底和临时用电技术交底。 3、焊接人员必须具备焊工资格证才能上岗。 4、现场必须采取防护覆盖措施。 5、施工单位要组织工人进行灭火器演练。 6、开放施工厂区车间外侧爬梯作为施工通道, 禁止施工人员穿行车间内工作区域等非施工通道区域。 7、需使用吊装机械时, 从施工厂区车间四周支吊上楼, 楼下吊装区域协调等提前一天联系施工厂区管理人员。 二、施工过程中: 1、周围必须要设置警戒线和警示标示。 2、专职安全员在场, 出现问题及时解决。 3、工作人员必须佩带手套及安全帽。			

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	偃师市产业集聚区 6MWp 分布式光伏发电项目
	文件名称	会议纪要

- 4、现场人员禁止抽烟，确保安全。
- 5、要严格按照临时用电正规流程进行操作。
- 6、高空作业时，安全带、保险绳要配备齐全。

三、施工结束后：

- 1、施工垃圾必须按照要求堆放在指定地点，加围挡，并及时清运。
- 2、严禁向窗外、楼梯、过道、天台等公共场所抛散、堆放建筑垃圾。
- 3、严禁将垃圾、涂料、溶剂等倒入下水道和厕所内。
- 4、施工结束后，残余废料要及时清理。
- 5、现场要打扫干净，剩余材料要进行归类存放，方可离开。

现场开会情况

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	偃师市产业集聚区 6MWp 分布式光伏发电项目
	文件名称	会议纪要



主送单位	洛阳中盛新能源有限公司 远东集成科技有限公司 国电南京自动化股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 04 月 19 日



项目名称	偃师市产业集聚区 6MWp 分布式光伏发电项目
文件名称	会议纪要

偃师市产业集聚区 6MW 分布式光伏发电项目 第五次会议签到表[illegible]

