

会议纪要

工程名称：浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目 编号：19

会议地点	现场办公室	会议时间	2018.7.24 下午 16:30			
会议主持人	郭光锋					
会议主题：现场安全、质量、进度管控资料						
上次会议问题落实情况：						
1. 上次会议问题是钢楼梯必须按图施工，要求提交钢楼梯工程材料进场报验和施工过程资料到监理审核。未解决，已发监理通知单再次书面要求。 2. 要求施工单位按夏季高温施工安全专项方案执行。经反复检查，已执行。						
本次会议内容：						
施工单位：						
一、信邦施工单位：						
1、总装车间、焊装车间、生产准备车间三个屋面扶栏安装完成（焊装车间就剩下东边一块未安装扶栏，因与新建的厂房连接，要不要做，等待业主决定）。						
2、现在分二组安装检修人行道安装，一组在总装车间屋面安装检修人行道，另一组在生产车间屋面安装检修人行道。						
3、夏季高温施工已做到按专项方案执行，合理安排作业时间。						
4、遵守业主、监理对文明施工的要求：文明施工，做好屋面成品保护工作。						
二、陕西顺协盈施工单位：						
1、生产准备车间钢楼梯两个立柱已吊装到位。						
2、下周焊装车间与总装车间开始制作钢楼梯。						
3、下周分二组施工，一组一间车间安装平台，另一组在焊装车间制作钢楼梯。						
监理：						
本次会议为第十九次监理会议，现要求施工方做好以下要求：						
1、请施工单位继续做好安全文明施工，加强安全文明管理力度，戴安全帽，穿工作服；现场材料归类，整齐堆放，场地卫生打扫干净，雨季防止雨水冲走垃圾，堵塞排水道。						
做好对施工人员进行防暑降温教育，使施工人员知道中暑症状。						
2、屋面扶栏与检修人行道施工，在保证施工进度的同时，保证工程质量，按图施工。						
3、钢楼梯焊接施工时，配置灭火器，做好“三级安全文明”教育书面工作。						

4. 钢楼梯主材对接必须开坡口，焊缝高度按图纸要求是8mm，焊缝不得有夹渣、咬边、气孔，外观符合要求，除锈必须将锈除干净，经业主与监理验收后，方可刷油漆。

5. 施工管理人员要继续加强施工质量管理，加强对安全文明施工的管理，加强施工质量检查，及时消除质量安全隐患，临时用电要规范。

6. 钢楼梯工程材料进场报验与施工过程资料必须与现场施工进度同步，不得滞后。

7. 合理安排施工人员，加快施工进度预防雨天影响进度计划。

8. 隐蔽工程必须先经监理验收合格后，才能进行隐蔽。

9. 必须严格按照施工图纸进行施工，同时做好屋面成品保护工作。

10. 钢楼梯施工单位：必须提交与厂房立柱连接开洞施工专项方案。

业主：

1. 现场安全文明施工要严格遵照吉利沃尔沃和监理相关规定执行。

2. 施工人员在屋面施工时，屋面成品必须保护好。

3. 检修通道和护栏施工单位：按工期计划组织人员合理安排施工，合理安排施工力量，确保按进度计划按期完成合同内容。

4. 钢楼梯施工单位：按工期计划组织人员按合理排施工，合理安排施工力量，确保按进度计划按期完成合同内容。

5. 夏季施工要注意防暑降温，配备防暑降温药品，合理安排工作时间避开高温阶段，确保施工人员身心安全，当天产生的垃圾当天清理干净。

6. 施工单位必须做好书面的“三级安全教育”质量技术教育。

7. 钢楼梯施工必须按图纸及规范进行施工，保证按施工进度计划完成。

8. 钢楼梯施工单位：必须提交与厂房立柱连接开洞施工专项方案。

主送单位	信邦建设工程有限公司、陕西顺协盈建筑工程有限公司	
抄送单位	台州杭泰电力有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程有限公司	发文时间 2018.7.24

签发人：梅波

监理工程例会会议签到表

工程名称：浙江金剛汽車路橋 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目

日期 2018.7.24.