

# 安全专题例会会议纪要

工程名称：山东五岳钎具 4.4MW<sub>p</sub> 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-YGWY-ZTLH-001

会议地点	项目现场	会议时间	2017年10月25日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	严卫忠
建设单位	阳谷杭泰电力有限公司（正泰）	参加人员	孙源
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	参加人员	严卫忠、庄玉玺
总包单位	湖南鸿源电力建设有限公司	参加人员	施工单位项目经理及 现场施工人员
会议议题	现场施工安全相关事宜		

## 一、目的

为加强施工人员的安全意识，保证现场施工人员的人身安全，确保本项工程的保质保量顺利进行，我监理部特进行安全交底培训，望各施工人员认真贯彻并执行。

## 二、内容：安全

- 1、所有特种作业人员必须经专业培训持证上岗，安全工作设专人全程监督；
- 2、定期对施工班组进行安全文明教育，场区内严禁打架斗殴、随地小便以及偷盗等；
- 3、所有人员进入工地必须正确佩戴安全帽，施工人员统一工作背心；
- 4、施工人员不得拖鞋、凉鞋，需穿防滑底鞋子，电焊工应穿电焊工作服、绝缘鞋、戴电焊手套、防护面罩等安全用品；
- 5、不准酒后上班或上班期间饮酒、不准疲劳作业；
- 6、施工现场严禁烟火；
- 7、施工区域配备足够并有效的灭火器；
- 8、高空作业时的工具、材料放置在安全可靠处，物料不可超出悬空，以免落下伤人；
- 9、传递工具、材料的要手把手或系绳牢固进行传递，不可抛掷；
- 10、屋顶临边需设置安全防护栏，施工人员还应正确系好安全带；
- 11、机械作业区域范围布置警戒，挂起警戒牌，非工作人员不得入内；



由 扫描全能王 扫描创建

- 12、电焊施业时清理区域内可燃物，配备灭火器监视，用铁皮、湿透麻包袋接焊渣；
- 13、焊接时临时接地线头严禁浮搭，必须固定、压紧，用胶布包严；
- 14、施工现场做到工完场清，不乱丢垃圾，每天下班前清除施工垃圾；
- 15、施工单位做好材料设备的保管工作，不破坏厂屋面的所有物件；
- 16、施工期间做好成品保护工作，不得自主将车间内的材料、设备等随意挪动，需要征得车间管理人员的同意并协商制定方案实施；
- 17、所有屋面采光带均采用的是玻璃钢瓦，因长期风吹雨露以及暴晒，时间久了，很有可能老化，因此施工人员必须避开采光带，不要踩踏，以免坠入而造成人员伤亡。
- 以上安全事宜，希望各施工单位认真宣贯并执行于本项目。请各单位悉知！

山东五岳钎具 4.4MW<sub>p</sub> 分布式光伏发电项目监理部整理



由 扫描全能王 扫描创建