

会议纪要

工程名称：合肥创新川润光伏科技有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目
编号：ZJL-GXCR-006
签发人：任健峰

会议地点	工地会议室	会议时间	2018年3月13日
会议主持人	高松		
会议主题：关于工程质量、进度情况			
上次会议问题落实情况：已得到较大改善			
参会人员：高松、高华、王博、任健峰、范世杰、向兵、朱宗武			
本次会议内容：			
合肥创新川润业主：高松、高华			
1. 现场缺少设备如下：三次箱缺少环境检测仪、远动通讯设备、高压计量柜缺一支零序电流互感器、纵向加密装置			
2. 所有电缆沟双侧未安装电缆支架			
3. 要求的扁铁搭接点做防火防锈处理			
4. 一次室、二次室二次通迅线、信号线未敷设安装			
5. 后台监控未制作			
6. 一二次室空调未安装			
7. 接入方案为SVG动态无功补偿，外线单位私自更改为静态电容器补偿柜，不符合接入方案及图纸要求			
8. 二次设备接线安装看施工图纸			
9. 监控系统设备存在监控点不满足现场使用要求的情况（要求一次设备所有高压柜体都具备远程操控）			
10. 所有线缆铭牌需完善、需更改捆扎方式及柜体所有设备未挂标识标牌			
11. 箱变、一次柜、二次柜、开关站箱体内进出线口未防火封堵			
12. 所有试验均未调试			
13. 至监理进场至今未收到施工任何工序报验及相关资料			
14. 所有接地线未采用规定黄绿线			
15. 一次室、二次室看视频监控			
16. 工具柜、手套、鞋、接地棒、万用表未配备，调度电话未安装			
以上问题定于 2018 年 3 月 15 日前销缺整改完成。			
主送单位	合肥创新川润光伏科技有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	合肥创新川润光伏科技有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目业主项目部		
发文单位	合肥创新川润光伏科技有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2018 年 3 月 13



由 扫描全能王 扫描创建