

JBKXM9

安全文明专项检查专题会议纪要

编号: 17353-JL-JBKXM9-014

工程名称: 措美北控 49.5 兆瓦风力发电工程项目

签发: 申景鹏

会议地点	总包项目部	会议时间	2018 年 09 月 27 日 15:30
会议主持人	申景鹏 (监理单位)		
会议主题: 安全文明专题会议纪要			
上次会议问题落实情况: 1、现场材料堆放凌乱, 仍有堆放凌乱的材料; 2、其他问题已整改完成;			
本次会议内容: 2018 年 9 月 27 日下午 14 时 00 分, 由监理项目部组织, 各参建单位组成的安全与文明施工专项检查小组, 对本项目所属的各施工区域和生活区域进行了细致的检查。检查上周问题整改情况和新出现的问题。下午 15:30 组织专题会议对这次检查中的问题进行分析, 讨论。 一、总包单位: 1、本周安全文明工作总体较好, 处于可控状态, 但仍有不到位的地方需要整改; 2、安全工作重在平时, 重在预防, 要求各分包单位加强内部管理, 建立考核制度; 3、现场材料堆放杂乱无章, 要求明天提供材料堆放规划方案, 并按方案布置现场; 4、上周建设单位安全质量部来现场检查发现三名工人未戴安全帽、高空作业无安全措施等问题, 且监理也发出通知单要求整改, 各分包单位要重视并及时回复; 5、现场吸烟问题屡禁不止, 要求各分包单位加强控制, 一经发现将按考核制度进行考核; 6、脚手架防雷接地要规范设置到位, 防止雷击事故发生; 7、送出线路开关站满堂架扫地杆未有任何依据及未报项目部就私自拆除, 不符合安规要求, 将进行处罚; 8、要求中六集团配备救援应急专车, 车上配备急救箱、氧气瓶等物品; 9、要求各分包单位做好冬期工人的保暖防寒工作及送出线路施工单位的基坑临边防护工作。 二、监理单位:			

- 1、现场材料堆放混乱，要求明天完成材料分类规范堆放的工作；
- 2、送出线路塔基基槽开挖后临边防护不到位，要求总包加强管理；
- 3、要求总包单位做好施工现场的抑尘措施；
- 4、现场成品保护工作不到位，下雨时钢筋未覆盖，要求总包单位加强管理；
- 5、脚手架接地安装按规范进行设置，避免雷击事故发生；
- 6、脚手架的拆除要有审核过的拆除方案，并报监理部。

三、建设单位：

- 1、现场材料平面布置图今天总包提供给各分包，各分包明天按图完成现场布置；
- 2、脚手架接地按规范多点设置，防止雷击事故发生；
- 2、安全文明工作重在落实，发现的问题要落实下去；

主送单位	措美北控新能源有限公司措美北控项目部 中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司措美北控 监理项目部	发文时间	2018 年 09 月 27 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

