

会议纪要

编号: PGFD-ZHJL- 72

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

签发: 徐程生

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020 年 10 月 09 日
会议主持人	赵文渠		
会议主题: 关于工程施工进度、质量和安全等相关事宜			
上次会议问题落实情况:			
上周会议内容问题已解决			
本次会议内容:			
一、施工单位:			
1、本周施工进度完成情况:			
1. 35KV集电线路北线: 1.1、组塔: CT1-1#, CT1-2#, CT1-3#, CT1-4#, CT1-5#, CT1-7#, D1#, D10#, CD2#, CD23#, CD30#, CT1-9#, CT1-12#, CT1-6#, CD33#, CT1-13#, CT1-14#, CD26#, CT1-8#, CD27#, CT1-10#, D11#共计完成 22 基;			
1.2、立塔: CD24#, CD25#, CD31#, CD32#, CT1-9#, CT1-3#, CT1-4#, CT1-5#, CT1-6#, CT1-7#, CT1-11#, CT2#, CT1-12#, CD33#, CD26#, CD30#, CT1-14#, CT1-8#, CT1-10#, CD27#, D1#, D11#完成 22 基;			
1.3、电缆沟回填: /;			
1.4、附件安装: /;			
1.5、导线、地线敷设: CD13#-CD22#, D2#-D11#, DT1-8#-DT3-3#, 共计 24 基;			
1.6、保护帽: /;			
1.7、紧线: D2-D11#共计 10 基;			
1.8、光纤展放: DT1-8#-DT1-12#, CD1#-CD13#, DT1-8#-DT3-3#共计 22 基完成;			
2. 35KV集电线路南线:			
2.1、电缆支架: F36#, F20#共计 2 台;			
2.2、绝缘子、避雷器、熔断器: F36#, F20#共计 2 台;			
2.3、引下线安装: B01#, F23#, F40#, B08#, F31#, F32#, F33#, F39#, F27#, Z03#共计 10 台;			
2.4、电缆上架: F36#, F27#, F28#, Z03#, F25#, K04#, F24#, F23#, F22#, F21#, B01#, B03#, F19#共计 13 台。			
3. 风机吊装: 3.1、650T作业面: F08#, F07#机位吊装完成;			
3.2、GTK作业面: F17#, F15#机位吊装完成;			
3.3、箱变安装:/; 3.4、塔筒内电气: /; 3.5、风机预验收: /; 3.6、低压侧光纤熔接: /。			
二、下周计划:			
①、35KV集电线路北线: 导线展放完成, 光缆展放完成;			
②、低压侧回填: 18 台完成, 整机消缺验收完成 6 台, 塔筒电气完成 6 台, 箱变安装完成 8 台;			
③、35KV集电线路南线: 南线消缺完成。			
三、累计完成情况:			
(1) . 风机吊装累计完成: 50 台。			
(2) . 塔筒内电气累计完成: 38 台。			
(3) . 35KV集电线路基础累计开挖 162 基, 累计浇筑 162 基。			
(4) . 35KV集电线路基础回填累计完成 162 基。			
(5) . 35KV集电线路铁塔组塔累计完成 162 基。			

- (6). 35KV集电线路铁塔立塔累计完成 162 基。
- (7). 35KV集电线路接地累计完成 162 基。
- (8). 35KV集电线路保护帽累计完成 92 基。
- (9). 箱变安装累计完成: 42 台。
- (10). 导线展放累计完成: 37.70km。
- (11). 风机验收累计完成: 19 台。
- (12). 风机设备到货: 塔筒 50 套, 机舱 50 套, 轮毂 50 套, 叶片 50 套, 塔材 162 基。

四、需解决问题:

1. CD27#火神山阻工, 拦路;
2. 厂家跟施工方需沟通一次电装开工、消缺时间节点;
3. 总包跟施工队确认一下物料的数量, 跟业主确认一下吊具的数量;

二、监理单位:

- 1) 35KV 集电线路塔基底下回填和电缆沟回填严格按照施工技术要求执行;
- 2) 35KV 集电线路塔基地脚螺栓没拧紧、通信塔基标示牌未挂, 需施工方尽快整改;
- 3) 箱变设备接地不合格, 箱变设备机体接地需要重新焊接, 施工方需自检后报监理审查;
- 4) 风机基础回填时严格按照施工技术要求执行;
- 5) 施工方进行电缆沟回填时, 套管要掩埋好, 需通知监理方方可回填;
- 6) 本月 16 号所有资料报审监理方, 过后将对进行经济考核;
- 7) 北线 6 台机位沉降观测点被掩埋需施工单位尽快处理;
- 8) 加强现场的安全管理, 请各施工单位认真组织学习, 严格执行施工工序流程, 确保偏关风电项目最后阶段的安全生产;
- 9) 每周会议提出的问题施工方要认真落实及整改;

三、建设单位:

- 1、风机吊装作业于 10 月 7 日结束。需提高电装作业速度, 编制电装计划并严格按照计划执行。
- 2、集电线路南线 12 日启动专项验收, 要求验收前进行自检, 自检完成后再提交验收申请。
- 3、集电线路北线放线障碍问题, 一方面沟通改进施工工艺, 另一方面加强与村民沟通。
- 4、风机平台存在弃土弃石现象, 要求施工单位及时清理干净。
- 5、风机吊装完需再做风机基础沉降观测点检测, 要求每台风机对应一处沉降观测点。
- 6、调试单位已进场, 施工方要做好安排。要求调试单位在受电完成后撤场。
- 7、要求施工单位、监理单位做好各方资料清单目录。
- 8、《偏关风电项目并网投产准备工作安排》, 详情见文件。
- 9、要求调试工作 15 日完工, 各方相关调试人员需参加调试碰头会。会上解决有关问题, 明确工作安排。
- 10、六个单位工程的工程开工、过程验收、第三方资料整理工作由施工单位陈龙负责。要求 10 月 10 日下午三点开会前理出所有清单, 10 月 14 日前全部完成资料。
- 11、会后梳理集电线路北线资料情况。
- 12、预计 10 月 13 至 15 日忻州市供电局进行验收, 设备安装、设备调试、现场联合传动试验、厂家资料必须齐全, 该项工作专项落实。

主送单位	偏关智慧能源风力发电有限公司		
抄送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理公司	发文时间	2020 年 10 月 9 日

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

