

安全会议纪要

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

编号：ZHJL-AQJY-025

会议地点	华能赫章风力发电有限公司赫章县大山坪风电场项目部	会议时间	2020年08月04日
会议主持人	任远威		
会议主题：安全生产专项会议。			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容：			
一、施工单位汇报：			
1、中州建设有限公司：			
1、组织安全检查，对项目部及施工区域进行自检，对发现问题及时作出整改；			
2、对机械车辆驾驶员进行雨季安全行车教育；			
3、对车辆进行日常检查保养；			
4、基坑边坡铺密目网；			
5、生活营地进行消毒；			
2、贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司：			
1、则姑桥道路改道施工道路上建渣清理；			
2、对车辆进行日常检查保养；			
3、电力施工安全技术交底；			
3、贵州万家灯火电力工程有限公司：			
1、对现场所有机械、车辆安全进行检查，进行定期保养；			
2、每日施工前对车辆进行日常检查并做记录；			
3、对自检发现的问题进行整改；			
4、对全体施工人员进行安全、施工质量教育；			
5、金具绝缘子安装、导地线展放及光纤展放前，对施工人员进行交底，注意施工安全；			
6、施工现场围闭措施，警示措施；			
7、站内严格落实好工作票制度，严格按照供电局要求做好安全措施，做好围闭措施防止误入带电间隔；			
二、监理单位：			



扫描全能王 创建

本周内监理项目部检查施工现场安全情况汇总：

(1) 9#风机基础晚上浇筑时存在临时用电未按要求规范进行布置，存在私拉乱接现象，施工现场没有专业电工；

(2) 升压站外接地环网焊接时施工现场未配备相应的消防措施，存在隐患，不符合安全文明施工规范要求；

(3) 14#风机基础四周未做防护围栏，未张贴标识标牌，个别施工人员未正确佩戴安全帽；

(4) 线路改造在施工时，个别施工人员未按要求佩戴正确安全帽，要求施工单位对施工人员进行二次安全交底；

各施工单位要认真执行业主项目部和监理项目部的要求，对施工现场的安全警示标牌进行配置齐全到位，风机位安全警示标牌按要求进行配置并设置安全警示带，对开挖基坑要做好安全围挡，施工过程中如果发现未正确佩戴安全帽的施工人員，将对其进行考核。

三、建设单位：

(1) 施工期间施工单位在高空作业、土方开挖时严格按照施工专项方案执行，施工现场安全管理人员要提高安全管控意识。

(2) 中州建设有限公司施工现场安全管理人员长期处于失控状态，施工现场安全隐患较多，现要求你单位对各个施工作业面定期巡查，每个施工作业面须配置一名安全监护人，安全监护人必须佩戴明显标识（安全监护人袖章），确保安全施工零事故。

(3) 对新进场所有人员要进行安全教育培训、并进行安全技术交底，年龄超过 60 周岁的施工人员严禁入场，所有施工人员必须购买人身意外伤害保险；

(4) 施工现场安全警示标牌以及警戒带须配置齐全；

(5) 施工单位加强现场安全管理，每天坚持组织召开早班会，对施工人员进行安全教育，技术交底，增强现场施工人员的安全意识；

(6) 工人食堂必须每天必须进行消毒，每天采购新鲜的蔬菜和肉类，野生菌菇严禁食用；



扫描全能王 创建

(7) 新进场的施工人员必须要做好防疫检测工作，重点防范疫情高风险地区人员。

主送单位	华能赫章风力发电有限公司赫章县大山坪风电场项目部		
	中州建设有限公司赫章县大山坪风电场项目部		
	贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司赫章县大山坪风电场项目部		
	贵州万家灯火电力工程有限公司赫章县大山坪风电场项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020 年 08 月 04 日
	赫章县大山坪风电场项目监理项目部		

注 会议纪要由监理项目部起草。



扫描全能王 创建