金坛贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司屋顶 10.79MW 分布式光伏发电项目

会

议

纪

要

(第三十二期)

常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称:金坛贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司10.79MW分布式屋顶光伏发电项目编号:JSJTBTR-851-3-3-3-32

会议地点	贝特瑞会议室			会议时间	2020. 09. 16
会议主持人	王国富	会议主题	周列会		숲

参加部门/人员:

建设单位: 常州金坛禾一新能源科技有限公司

施工单位: 江苏天目电力建设有限公司

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

本次会议是本项目的第 32 次监理会议,会议由监理方代表**王国富**主持,主要内容如下:

一、监理方:

- 1、周一苏交控安全检查出来的问题要抓紧整改。
- 2、4#厂房电缆井要装水泵抽水。
- 3、4#厂房桥架盖板、逆变器接线、走道格栅板固定、监控安装等施工要抓紧完成, 4#厂房的接地扁铁要完成才能具备并网条件。
 - 4、报审的资料要抓紧整理好并签字。
 - 5、送检材料的检测报告要抓紧取来交给监理。

二、总包方:

- 1、4#厂房屋顶组件已全部安装完成,因排风口附近积灰严重,部分组件需要调整。
- 2、直流电缆和交流电缆放线全部完成。
- 3、二次设备全部到货,已安装到预制舱里面。
- 4、1#厂房停电事宜还要继续和贝特瑞公司协商。
- 5、二次光纤放线有可能破路施工。
- 6、电缆井盖板还没有到货,1#预制舱北面除盖板外准备全部浇筑。

三、业主:

- 1、1#厂房停电时间的事情要放到第一位,要摸清车间生产细节,问清楚不能停电原因,以及本次生产订单的结束时间,做好停电准备工作。
 - 2、抓紧完成运维监控系统,并接入清能远程运维管理系统。

- 3、二次系统要抓紧安装,要有施工时间计划表。
- 4、工程尾工要抓紧完成: 1#、4#厂房并网前要把接地完成; 4#电缆井加装水泵, 确保水要抽干净; 清洗系统安装、逆变器雨棚安装要有施工时间表; 4#格栅板有部分未连接固定; 各厂房屋顶需按规范放置灭火器, 并固定。
- 5、根据 9 月 14 日安全巡查情况,发现现场只有警示牌,没有告知牌,要抓紧制作并安装好,走道板过交流电缆桥架的地方,要做一个过桥走道。
 - 6、要保证施工人员数量,关键的特殊工种技术人员要在岗。
 - 7、供电合同、并网延期事宜要抓紧落实。



主送单位	金坛贝特瑞(江苏)新能源有限公司 10.79 目部	MW 屋顶光位	代工程施工单位项		
抄送单位	金坛贝特瑞(江苏)新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程建设工程项目部				
发文单位	金坛贝特瑞(江苏)新能源有限公司 10.79MW 屋顶光伏工程监理项目部	发文时间	2020, 09, 16		

注:会议纪要由监理项目部起草,并下发建设方与施工方各一份。

贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司屋顶 10.79MW 分布式光伏发电项目监理例会签到表

2020年9月16日

1.1				, ,,
姓名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
杨鹤	春花木-			
刻码	zivá-			
J. 7 (2,	海拉木- 高水年- 高州正镇;			
3363	云凤电力			
赵爽.	天田电力			
刘爽.	常州江鄉			
,	,			
,				