

进度专题会议纪要

编号: GFDZJBM09-JDZTHY-07

溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目部 溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目监理部	
地 点: 施工现场; 日 期: 2020 年 10 月 22 日 主 题: 溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目工程进度专题会议 参会单位: 溧阳乐叶光伏能源有限公司 常州正衡电力工程监理有限公司 芜湖和诚电力工程有限公司 附件: 会议签到表	
内 容	
2020 年 10 月 22 日由项目部组织召开溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目第七次工程进度专题会议。会议在听取了施工单位工作汇报后, 对后续工作做了安排部署, 并提出具体要求。会议情况如下: 1、项目部现场组织监理项目部、施工项目部有关人员, 对 1#2#箱变设备至开关站一次舱高压电缆敷设路径进行了最终确认, 对之前的高压电缆敷设路径进行了部分段落调整, 并要求施工单位立即采购材料、组织人员, 展开施工作业。 2、关于 LY3 厂房东侧三根高压电缆跨越屋顶敷设路径, 项目部已与施工单位进行了现场确认, 截止今日施工项目部仍未展开施工, 现要求施工单位立即展开施工作业, 否则, 一切后果将由你方承担。 3、停车场破路电缆沟开挖深度严重不符合设计要求, 现场检查测量破路电缆沟深度 25-30CM, 要求施工单位对不符合设计要求的电缆沟进行开挖, 直至符合设计要求为止。 4、LY3 厂房东侧 7#8#箱变向北电缆沟土方回填已完成, 厂区工程部以及项目部要求剩余的渣土清除, 并在监理周会议纪要等多个文件中体现, 详见 (工程付款单, 编号: ZHJL-FKD-07, 监理周会议纪要, 编号: GFDZJBM09-15), 现要求你单位在 2 天内 (10 月 24 日) 清理完成, 否则, 项目部将对你单位进行一定额度的考核 (项目部对此问题现场直接通知到位: 施工项目部负责人)。 5、关于溧阳一期停车场车棚逆变器出线电缆至三期 10#箱变事宜, 施工单位	



扫描全能王 创建

要对个别破路段落处预埋钢管进行预留一个，以便一期停车场车棚电缆与三期停车场车棚电缆同时敷设进入三期 10#箱变。

6、停车场钢结构北边东西各一排立柱柱角混凝土二次灌浆，不符合要求，凹凸不平，表面未压收光抹平，且钢结构立柱表面上存在灰浆，要求进行整改处理。

溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目部
溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏目监理部

2020 年 10 月 22 日

