会 议 纪 要

编号: 005

工程名称: 六安航泰 0.8MW (安鑫体育) 屋顶分布式光伏发电项目

签发:

会议地点	六安航泰安鑫体育项目部	会议时间	20210716		
会议主持人	修智明				
会议主题:					
工程开工后各种问题					
上次会议问题落实情况:					

本次会议内容:

监理单位:

- 1、组串线有中间断开连接现象,现场不允许出现这种现象,及时整改完成,且必须保证运行安全;
- 2、6#屋面组串线放反以及逆变器位置修改问题,要求你方立即整改,并保证组串编号正确;
- 3、逆变器支架需与厂房梁体固定;
- 4、路面开挖时,严格按照设计要求开挖深度以及宽度,钢管敷设前做好对接焊接工作,并做好防腐处理,管口提前将倒刺等物体清理,必要时需做成喇叭口;
- 5、进场的逆变器及并网柜合格证及出厂性能检测报告、调试报告等相关证明文件收集存放,并及时报审;
- 6、电缆敷设过程中有破损现象,严重部位有漏铠现象,现场做好处理,保证使用安全,且之后敷设的电缆严禁出现漏铠现象;
- 7、电缆沟回填严格按照建设单位及图纸设计要求进行,直埋部分铺沙盖砖,且回填完成后恢复厂区绿化,电缆走向依靠电缆标志桩标志:
 - 8、隐蔽工程隐蔽前应报验,我方到现场验收合格后方可隐蔽,否则一切后果由施工单位承担;
 - 9、所有工序严格按照建设单位要求以及图纸设计要求进行施工;
 - 10、过路电缆转角处增加电缆井一座,方便后期运维及更换;

总包单位:

- 1、电缆破损以及漏铠位置正在处理;
- 2、钢管焊接后已做防腐处理;
- 3、现场做好安全技术交底,并签字记录;
- 4、我方严格按照图纸设计要求进行施工

主送单位	浙江湖州强力电力科技有限公司安鑫体育项目部			
抄送单位	六安航泰新能源科技有限公司安鑫体育项目部			
发文单位	常州正衡电力工程监理安鑫体育项目部	发文时间	2021.07.16	

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。