

会议纪要

编号: 003

工程名称: 金峰酸(温州)输送机械有限公司 0.8MW 分布式光伏发电项目

签发: 夏新平

会议地点	金峰酸项目部	会议时间	2021.11.21
会议主持人	唐剑		
会议主题:			
工程施工过程中相关问题			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 监理单位: 1、逆变器雨棚应按照质量手册标明的螺栓螺母固定,不得使用自攻螺丝安装; 2、组件安装时 MC4 插头有掉落在屋面以及插头放置在中压部位现象; 3、电缆保护套管两端应做好安全防护,防止刮伤电缆; 4、桥架内应安装隔板,正负极线分开敷设; 5、屋面施工人员有未佩戴安全帽及反光衣现象,并且屋面发现较多烟头; 6、近期天气逐渐寒冷,屋面湿滑,施工人员上下爬梯以及屋面行走时注意安全; 7、每日应对进场施工人员做好安全技术交底,签字留存; 8、近期建设单位项目负责人到现场验收,现场的问题较多,待收到分部分项工程验收记录后抓紧时间逐条整改,整改完成后报监理方复验; 9、要求贵单位严格按照图纸设计进行施工; 总包单位: 1、我方将严格按照图纸设计进行施工; 2、施工作业人员进入现场安全帽必须佩戴; 3、目前现场的质量问题正在整改,整改完成后自检合格报验; 4、现场每日进行技术安全交底,并签字留存; 5、现场将加强管理,做好各种安全措施以及严谨吸烟;			
主送单位	浙江众能工程技术有限公司		
抄送单位	温州市恒州新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理金峰酸项目部	发文时间	2021.11.22

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

第三次例会 会议签到表

[illegible]