

安全会议纪要

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-AQHY-004

会议时间	2022 年 10 月 28 日	会议地点	项目部会议室
主 题	安全周例会		
会议主持	田同有	附件	会议签到表
参会单位：	山东力诺电力设计咨询有限公司； 河南奥纳电力工程有新公司（光伏区）； 河南兴华电力设计设计有新公司（升压站）； 河南兴华电力设计设计有新公司（送出线路）；		
<p>2022 年 10 月 28 日由监理项目部组织召开关于施工现场安全会议。安全会议情况如下：</p> <p>一、监理单位：</p> <p>本周安全检查情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1、光伏区围栏施工个别人员未佩戴安全帽。2、混凝土搅拌机未做接地保护，配电箱内未安装漏电保护器、箱内布线凌乱，进出线不符合要求且箱体未做接地保护。3、施工现场打桩、预应力管桩桩头焊接以及高空作业区域专职安全员到位。4、施工现场孔洞、电缆沟（接地沟）安全防护措施、警示标识设置不到位。5、个别单位早班会安全技术交底缺失。 <p>下周施工安全要求：</p> <ol style="list-style-type: none">1、各单位安全员要在早班会中对当天施工工序中存在的安全隐患进行安全交底。2、安全员要对施工现场进行巡视，对施工人员安全着装、高空作业进行检查，发现安全隐患要及时排除。3、施工场地杂草逐渐干枯，易燃，要求施工人员入场区时，严禁抽烟。4、场区配电箱处、桩头支架立柱焊接处要配置不同类型的消防设施。施工现场设备基础模板拆卸后，应进行收集、码放整齐。 <p>二、总包单位：</p>			



本周安全工作情况及下周安全要求：

1、本周总包单位与监理人员共同对施工现场进行了安全检查，存在安全问题以及安全隐患，如同监理所描述，真实存在，望各分包单位要提高安全意识，积极落实整改。

2、要坚持每日早班会上进行安全交底，专职安全员坚持对施工区域全覆盖进行安全巡查，确保安全事故零事故。

3、下周总包单位仍然会施工现场安全重点检查，对施工现场存在的安全问题零容忍，坚持高压态势，对违反施工现场安全要求、规定的，绝不姑息，将进行安全考核。

三、光伏区本周安全情况汇报：

1、对施工现场人员进行安全帽、安全带进行检查，对不符合规范要求的人员进行了批评教育，并现场要求整改到位。

2、检查施工现场临时用电线路、以及配电箱安全情况，未存在安全隐患。

3、本周施工机械设备情况：管桩引孔机一台、打桩机二台、材料转运车2辆，机械设备良好，定时定期进行检查维修，操作证齐全有效，施工作业期间安全监护人全程跟踪作业。

四、升压站本周安全情况：

1、坚持每天对施工人员进行早班会安全交底以及对施工现场进行安全检查。

2、本周站内无机械设备作业，基坑安全警戒线、安全标识牌齐全。

3、对现场拆卸的基础模板进行了集中收集码放。

4、本周安全零事故。

五、送出线路本周安全情况：

1、每天对施工区域进行安全巡查，对施工人员安全帽佩戴不规范行为进行了批评教育。

2、对高空作业人员上班前检查安全佩戴是否规范，否则允许施工作业。





禹州市晶能50Mw光伏发电项目
施工内容: 监理周例会
拍摄时间: 2022.10.28 15:36
天气: 多云 17°C 东风3级 气压1005百帕
地点: 许昌市·张店镇许楼村党群服务中心
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位: 山东力诺电力设计咨询有限公司

今日水印
相机
真实时间