

项目第 1 次监理例会

2022 年 01 月 13 日

尊敬的各位领导大家好；

我是常州正衡电力工程监理有限公司的郭俊兴，是本项目的总监理工程师代表，在今后的管理监督工作中，希望大家多多支持配合监理的工作，我会积极配合大家的管理工作，一切为项目的安全. 质量进度着想。希望大家齐心协力，共同保质. 保量安全顺利的完成项目的施工任务。

一：1：监理项目部所有监理人员一定认真履行监理合同范围内的所有职责。

2：监理项目部将根据国家相关法律法规及国家《电力建设工程监理规范》.《GBT-50794-2012 光伏发电工程施工规范》.《GBT-50796-2012 光伏发电工程验收规范》《JGJ59-2011 安全检查标准》。

在建设单位授权范围内认真对本项目开展各项监理工作。

3：监理项目部一定认真履行“四控”“两管”“一协调”“一履职”的职责

4：监理项目部所有人员一定认真执行国家有关规程，根据相关规程. 规范对本工程所有施工部位进行认真监督. 检查. 管理。

二：监理项目部请求建设单位所有领导及施工单位领导给与项目监理人员大力支持和积极配合，共同努力完成好项目建设工作。

三：监理项目部对施工单位提出以下要求。

1: 施工单位必须认真执行国家建设工程相关“安全管理条例”，监理人员将根据安全条例及 JGJ59-2011《安全检查标准》对施工现场进行安全检查. 监督. 管理。

2: 所有施工部位施工单位必须按相关施工规范及验收规程要求要求进行组织施工。

3: 所有施工部位完成施工不得存在质量缺陷，并必须经过三级自检后向监理方报验，未经过监理方验收，禁止进行下道工序施工。

4: 所有分项. 分部施工部位施工完成后经过三级自检，必须通知监理方进行现场验收，同时保存好工序交接验收签证。

5: 根据本项目的施工特点，所有施工小组施工现场必须有兼职安全员在现场对现场作业安全进行有效管控，务必保证作业安全。

6: 所有现场施工管理人员必须做好施工材料管理，避免造成不必要的浪费。

7: 所有现场施工管理人员必须做好现场安全. 文明施工管理，作业工人必须按要求佩戴安全帽，2米以上作业必须佩戴安全带。所有施工作业现场必须做好临边防护，必须悬挂警示带和警示标牌，设备材料必须轻起轻放，材料堆放规整有序，严禁野蛮施工。

8: 所有进场的设备. 材料必须及时向监理方报验。

最近几天通过对埇桥区.灵璧县的少部分施工作业点位进行巡查发现几个点位存在以下的安全及施工质量问题：

1. 个别点位临边防护不到位，未悬挂警示带及警示标牌。
2. 个别点位组件安装前未把屋面的杂草.垃圾清理干净。
3. 个别工人组件安装时直接踩在已安装好的组件上，很容易造成组件产生隐裂，影响发电。
4. 个别点位作业工人未按要求佩戴安全带。
5. 埇桥区少部分支架基础制作不合格，支架基础本体出现素砂团.蜂窝麻面现象。

要求所有现场管理人员务必高度重视安全管理工作，所有施工作业点位必须按要求采取相应的安全管控措施。积极防范安全风险，教育作业工人提高安全防范意识，避免安全事故的发生。严格管控各个环节的施工质量，杜绝不合格的产品出现，确保施工质量合格，对现场的安全.质量问题及时处理，对个别的违反违反安全管理要求的工人，及时进行批评教育及相应的处理。

希望所有的管理人员务必做好本工程的各项管理工作，保质项目安全的.合格的.顺利的完成施工任务。

郭俊兴

2022.01.13.

