

扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布  
式光伏发电项目

会  
议  
纪  
要

(安全例会第 14 期)

常州正衡电力工程监理有限公司



# 会议纪要

工程名称：扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

编号：AQLH-ZHJL-014

|       |       |      |      |           |
|-------|-------|------|------|-----------|
| 会议地点  | 临时会议室 |      | 会议时间 | 2022.9.17 |
| 会议主持人 | 陈大伟   | 会议主题 | 安全例会 |           |

参加部门/人员：

建设单位—扬州申曜新能源科技有限公司

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司

总包单位—常州天合智慧能源工程有限公司

附：参会人员签到表

本次会议是本项目的第 14 次安全会议，主要内容如下：

## 一、总包单位：

- 1、严格遵守业主单位、监理单位、施工合同及建设管理部门有关规定、按照安全文明施工方案的要求，落实三级安全教育、安全技术交底、安全防护措施。
- 2、整改消缺时与正常施工时安全措施一致，发现安全隐患问题及时排除。
- 3、今日所查整改消缺项及时整改。

## 二、监理单位：

- 1、并网柜接地黄绿漆粉刷；柜体外观清洗，加装护栏。
- 2、两厂区检修通道加固。
- 3、天富龙 101、102、201 清洗系统水管禁止放置电缆上方，敷设位置进行调整。
- 4、并网柜等设备已带电运行，无关人员禁止靠近，所有柜门上锁。
- 5、240 小时运行报告、竣工验收报告等后期资料总包及时准备。
- 6、总包与设计沟通，确认我电站接地接入厂家原有厂区接地环网是否存在隐患。若存在隐患自己制作接地极引入。
- 7、整改消缺时安全措施与正常施工一致，后期安全问题一定重视。若现场违规施工、安全措施不落实，由此产生的一切安全隐患及安全责任将由你施工单位负全部责任。

## 三、建设单位：

- 1、今日预验收查出问题及时整改消缺。
- 2、整改消缺过程中加强安全工作。
- 3、整改情况总包及时汇报。
- 4、并网柜门及时上锁。



扫描全能王 创建

5、越到工程后期安全工作越不能松懈，安全工作落实到位。



|      |                                           |      |             |
|------|-------------------------------------------|------|-------------|
| 主送单位 | 扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目施工单位项目部   |      |             |
| 抄送单位 | 扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目建设单位项目管理部 |      |             |
| 发文单位 | 扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目监理项目部     | 发文时间 | 2022. 9. 17 |

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。



扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

日期: 2022 年 9 月 7 日

[illegible]

扫描全能王 创建