

会议纪要

工程名称：安仁湖南万华板业5.98MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ARWH-ZHJL-HYJY-004

会议地点	办公室	会议时间	2023年5月12日下午15:00			
会议主持人	闫 鑫					
会议主题：项目工期进度以及现场安全						
<p>1、会议内容</p> <p>(1) 现场工人在施工作业过程中未按照要求佩戴安全帽，在吊装组件作业时，部分区域搬运组件时离屋面边缘较近，施工单位要加强现场安全管理工作，避免危险作业。</p> <p>(2) 项目现场新进场施工人员较多，施工单位要做好新进场施工人员的安全培训以及施工安全交底、三级安全教育考试的工作，争取做到不漏一人全部参与安全教育。现场争取每天开展一次安全教育晨会，着重强调安全事宜。</p> <p>(3) 现场屋面与屋面存在高低落差，现场要制作稳固的爬梯，严禁翻越屋面。</p> <p>(4) 现场材料堆放区域混乱，现场组件吊装完成后要及时清理路面垃圾，避免对厂区安全以及路面造成堵塞，争取做到每天的垃圾每天及时清理。</p> <p>(5) 现场支架优化完成的屋面，要及时报验。由于现场情况特殊，采用分批报验的方式，施工单位严禁未报验而私自进行施工作业，私自施工作业所造成的一切问题与责任全部由施工单位承担。</p> <p>(6) 施工单位要及时提供现场已经到货的材料合格证以及相关文件，提前完成材料供应商资质文件，不允许事后报验的情况发生。</p> <p>(7) 现场确定组件后续到货时间为5月18号、5月20号。组件分两批到达现场，每批到货大约1MW，施工单位要合理调整好相关施工作业计划。</p> <p>(8) 现场低压柜于5月13号发货，5月15号到货。接地扁铁5月17号到货。</p> <p>(9) 厂区通知停电时间大约为5.15--5.20之间，施工单位要提前做好相关准备。</p> <p>(10) 在现场检查巡视时，发现现场存在安全隐患，经业主单位与监理单位沟通过后，决定对施工单位进行处罚。同时施工单位要自我警醒，加强现场安全施工管理工作，避免此类事件的再次发生。</p>						



主送单位	安仁万华道生新能源有限公司		
抄送单位	湖北斗由耐建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023.5.12

会议签到表

